


4x4 Rainbow Toyota Navi Mozambique

Modèle standard



<p>Descriptions</p>	<p>Cabine avec couchage, douche et toilettes, la façon la plus confortable de découvrir l'Afrique.</p> <p>Toutes les dimensions peuvent être sujettes à modification.</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>Rainbow Toyota Navi Couchages : 2 (2 places assises) Motorisation diesel 2.4 L Châssis Toyota Transmission manuelle 5 vitesses Direction assistée ABS Airbags Fermeture centralisée 4 roues motrices</p>
<p>Carburant</p>	<p>Diesel Consommation approximative : 12 L/100km</p>

Dimensions	Longueur : 5.40 m Largeur : 1.80 m Hauteur toit fermé : 2.60 m Hauteur toit ouvert : 3.10 m Hauteur intérieure toit fermé : 1.81 m Hauteur intérieure toit ouvert : 2.00 m
Occupant	2 couchages et 2 places assises
Réserves	Réservoir carburant : 140 L Réservoir eau propre : 60 L Bouteille de gaz : 1 x 3 kg
Lits	Lit double : 190 x 168 cm
Cuisine	2 cuisinières : 1 intérieure et 1 extérieure Réfrigérateur 40 L Vaisselle et batterie de cuisine Bouilloire à poser sur le gaz Evier
Douche/toilette	Douche extérieure Toilettes Alimentation en eau chaude et froide
Chauffage & Climatisation	Climatisation et chauffage route comme dans une voiture
Alimentation & Energie	Gaz. Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, certains équipements comme le réfrigérateur.. Branchement "hook up" 220 V Batterie auxiliaire. Elle a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branché au 220 V. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Audio & Connectivités	Radio AM/FM Lecteur CD
Equipements camping	Chaises de camping Table de camping
Equipements complémentaires	Roue de secours Vaisselle et batterie de cuisine Draps, duvets et oreillers Serviettes de toilette Chaises de camping Table de camping Extincteur Hache Compresseur à air Corde de traction
Equipements optionnels	Braai : barbecue traditionnel du sud de l'Afrique

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.