


Camping-car Fado Family Plus Portugal

Modèle standard



Descriptions	<p>mise à jour 12/2023</p> <p>Le camping-car campucine avec des lits superposés et de l'espace pour toute la famille avec un maximum de six places de couchage.</p> <p>Note importante – Nous vous informons que les véhicules de location représentés ne sont pas contractuels et sont uniquement montrés à titre d'exemple pour chaque catégorie de véhicules !</p>
Caractéristiques	<p>Fado Family Plus</p> <p>Couchages : 6</p> <p>Motorisation : 2.3 l 103kW/140PS Diesel</p> <p>Transmission manuelle</p> <p>Direction assistée</p> <p>Servofrein</p> <p>Passage cellule à la cabine conducteur</p>
Carburant	<p>Diesel</p> <p>Consommation approximative : 10 à 12 L/100km</p>

Dimensions	Longueur : 6.51 m Largeur : 2.33 m Hauteur : 3.19 m Hauteur intérieure : 1.98 m
Occupant	6
Réserves	Réservoir eau propre : 107 L Réservoir eau grise : 90 L Réservoir carburant : 90 L Bouteille de gaz (propane) : maximum 2 x 11 kg
Lits	Lit capucine : 210 cm x 165 cm Lit central : 185 cm x 130 cm Lits superposés : 210 cm x 85 cm / 200 cm x 80 cm
Cuisine	Réfrigérateur 142 L Freezer 15 L Cuisinière 3 feux
Douche/toilette	Douche Toilettes Lavabo Alimentation en eau chaude et en eau froide
Chauffage & Climatisation	Climatisation dans la cabine conducteur Chauffage au gaz
Alimentation & Energie	Gaz (propane). Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. Branchement "hook up" 230V Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières, la pompe électrique. Elle a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branchée. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Equipements complémentaires	Auvent Porte-vélos (max. 60kg) Deux attaches pour siège enfant avec 3 points de fixations Deux sièges avec ceinture ventrale (adapté aux réhausseurs)

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.