

# Camping-car Abisko Family Luxury Suède

Modèle standard



<p>Descriptions</p>	<p>mise à jour 12/2023</p> <p>Capucine de luxe avec deux très grands lits et un lit double normal, plus un grand espace de stockage pour six voyageurs.</p> <p><b>Note importante – Nous vous informons que les véhicules de location représentés ne sont pas contractuels et sont uniquement montrés à titre d'exemple pour chaque catégorie de véhicules !</b></p>
<p>Caractéristiques</p>	<p><b>Abisko Family Luxury</b></p> <p>Couchages : 6</p> <p>Motorisation : 2.3 l 103kW/140PS Diesel</p> <p>Transmission manuelle</p> <p>Direction assistée</p> <p>Servofrein</p> <p>Passage cellule à la cabine conducteur</p>
<p>Carburant</p>	<p>Diesel</p> <p>Consommation approximative : 11 à 13 L/100 km</p>

Dimensions	Longueur : 7.25 m Largeur : 2.32 m Hauteur : 3.14 m Hauteur intérieure : 1.95 m
Occupant	4
Réserves	Réservoir eau propre : 122 L Réservoir eau grise : 92 L Réservoir carburant : 90 L Bouteille de gaz (propane) : maximum 2 x 11 kg
Lits	Lit capucine : 210 cm x 160 cm Lit dinette : 185 cm x 100 cm Lit arrière : 210 cm x 150/135 cm
Cuisine	Réfrigérateur 156 L Freezer 29 L Cuisinière 3 feux
Douche/toilette	Douche Toilettes Lavabo Alimentation en eau chaude et en eau froide
Chauffage & Climatisation	Climatisation cabine conducteur Chauffage au gaz
Alimentation & Energie	<b>Gaz (propane).</b> Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. <b>Branchement "hook up" 230V</b> <b>Batterie auxiliaire.</b> Permet de faire fonctionner les lumières, la pompe électrique. Elle a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branchée. <b>Allume-cigare.</b> Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Equipements complémentaires	Auvent Porte-vélos (max. 60kg) Deux attaches pour siège enfant avec 3 points de fixations Deux sièges avec ceinture ventrale (adapté aux réhausseurs)

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.