

Profilé Heidi Family Standard Suisse

Modèle standard



<p>Descriptions</p>	<p>Très beau profilé pour 4 personnes. Lingerie excellente et confort d'une douche lumineuse. Compact, aérodynamique et bien équipé, il vous rend la route bien agréable !</p> <p>Note importante – Nous vous informons que les véhicules de location représentés ne sont pas contractuels et sont uniquement montrés à titre d'exemple pour chaque catégorie de véhicules !</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>Heidi Family Standard Couchages : 4 Motorisation : 2.3 l 103kW/140PS Diesel Transmission manuelle Direction assistée Servofrein Passage cellule à la cabine conducteur</p> <p>? Visite virtuelle du Heidi Family Standard par ici.</p>
<p>Carburant</p>	<p>Diesel Consommation approx : 8 à 11 L/100km</p>

Dimensions	Longueur : 7.35 m Largeur : 2.32 m Hauteur : 2.90 m Hauteur intérieure : 2.10 m
Occupant	4
Réserves	Réservoir eau propre : 122 L Réservoir eau grise : 92 L Réservoir carburant : 90 L Bouteille de gaz (propane) : maximum 2 x 11 kg
Lits	Lit capucine : 195 cm x 140/110 cm Lit jumeaux : 210 cm x 80 cm et 215 cm x 80 cm
Cuisine	Réfrigérateur 113 L Freezer 14 L Cuisinière 3 feux
Douche/toilette	Douche Toilettes Lavabo Alimentation en eau chaude et en eau froide
Chauffage & Climatisation	Climatisation dans la cabine conducteur Chauffage au gaz
Alimentation & Energie	Gaz (propane). Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. Branchement "hook up" 230V Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières, la pompe électrique. Elle a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branchée. A noter pour la réservation de camping, choisissez des branchements 30 ampères (ou 20). Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Equipements complémentaires	Auvent Porte-vélos (max. 60kg) Attache pour siège enfant

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.