


Intégral Fado Comfort Luxury Portugal

Modèle standard



<p>Descriptions</p>	<p>mise à jour 12/2023</p> <p>Un intégral de grande classe qui assure le confort et la visibilité optimum pour 4 personnes ! Tout est spacieux. la salle de bains, la cuisine, les coffres et les 2 lits doubles !</p> <p>Note importante – Nous vous informons que les véhicules de location représentés ne sont pas contractuels et sont uniquement montrés à titre d'exemple pour chaque catégorie de véhicules !</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>Fado Comfort Luxury Couchages : 4 Motorisation : 2.3 132kW/180PS Diesel Transmission manuelle Direction assistée Servofrein Passage de la cabine du conducteur aux locaux d'habitation</p> <p>? Visite virtuelle du Fado Comfort Luxury par ici.</p>
<p>Carburant</p>	<p>Diesel Consommation approximative : 11 à 12 L/100km</p>

Dimensions	Longueur : 7.41 m Largeur : 2.32 m Hauteur : 2.90 m Hauteur intérieure : 2.10 m
Occupant	4
Réserves	Réservoir eau propre : 122 L Réservoir eau grise : 90 L Réservoir carburant : 90 L Bouteille de gaz (propane) : maximum 2 x 11 kg
Lits	Lit double hauteur : 200 cm x 150 cm Lit arrière : 195 cm x 150 cm
Cuisine	Réfrigérateur 113 L Freezer 14 L Cuisinière 3 feux
Douche/toilette	Douche Toilettes Lavabo Alimentation en eau chaude et eau froide
Chauffage & Climatisation	Climatisation dans la cabine conducteur Chauffage au gaz
Alimentation & Energie	Gaz (propane). Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. Branchement "hook up" 230V Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières, la pompe électrique. Elle a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branchée. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Equipements complémentaires	Auvent Porte-vélos (max. 60kg) Deux attaches pour siège enfant avec 3 points de fixations

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.