



Camping-car Moko Double Up Nouvelle-Zélande

Modèle budget



| | |
|------------------|--|
| Descriptions | <p>Ce véhicule, certifié "Self-Contained" est défini comme étant un appartement sur roues, équipé de toilettes, d'une douche et d'un coin cuisine équipé. Idéal et tout confort pour parcourir la Nouvelle Zélande.</p> <p>Plusieurs modèles pourront être proposées pour le Moko Double Up, ainsi les dimensions et agencements peuvent varier.</p> |
| Caractéristiques | <p>Moko Double Up Couchages : 4 (4 places assises) Véhicule certifié "Self Contained" Motorisation diesel Transmission automatique Modèle de 5 ans minimum</p> |
| Carburant | Diesel |
| Dimensions | Longueur : 7.25 m Largeur : 2.34 m Hauteur : 3.25 m Hauteur intérieure : 2.15 m |
| Occupant | 4 couchages et 4 places assises (jusqu'à 4 adultes) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Réserves | Réservoir essence : 75 L Réservoir eau propre Réservoir eau usée Bouteille de gaz |
| Lits | 2 lits doubles |
| Cuisine | Évier (eau chaude et eau froide) Cuisinière au gaz Micro-ondes (240 V) Réfrigérateur + freezer Bouteille de gaz |
| Douche/toilette | Douche Toilettes Alimentation en eau chaude et eau froide |
| Chauffage & Climatisation | Climatisation et chauffage cabine conducteur comme dans une voiture |
| Alimentation & Energie | Gaz Branchement "hook up" 240 V Batterie auxiliaire 12 V. Permet de faire fonctionner les lumières. Cette dernière a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant, par les panneaux photovoltaïques ou en étant branché au 240V. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo. Panneaux photovoltaïques |
| Audio & Connectivités | Radio/CD |
| Equipements complémentaires | Fixations pour 2 sièges bébé ou réhausseurs |
| Equipements optionnels | Sièges bébé/réhausseurs Wifi (1 Go de données) Table et chaises de camping Radiateur portable Chaînes neige |

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.